

COMUNICADO

Hoy a las 12:40 horas nuestro Sistema de Control y Monitoreo detectó una caída de presión en el ducto de líquidos de gas natural. Como consecuencia, en automático, el Sistema procedió al cierre de las válvulas de seguridad y la parada del mismo.

Nuestro equipo técnico se trasladó por vía aérea a la zona, confirmándose la rotura del ducto de líquidos de gas natural a la altura del KP 183 del Sistema de Transporte, ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar, Ayacucho.

De inmediato se activó el Plan de Contingencia y se están instalando los dispositivos de control y contención.

Asimismo, TgP ha informado a las autoridades correspondientes y viene haciéndolo con los pobladores de la zona.

Se continuará informando a la opinión pública sobre los avances en la solución del incidente.

*Transportadora de Gas del Perú S.A.
Lima 30 de abril de 2015*